


# INTYG

# FunkiS

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)  
enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress	
Vattentornet 3		Furusundsgatan 13	
Internt byggnadsnamn			
Systemnr			
Besiktningsman		Besiktningdatum	Ort, Datum för underskrift
Björn Reppe		2018-04-17	8/5-18
Resultat av kontrollen		Nästa besiktning datum	Namnteckning
EG		2024-04-17	
Företag		Behörighetsnivå	Cert.organ      Cert.nr
KMP Konsult		k	Swedcert      945

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

*Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden*